

## MESA ELÉCTRICA INSTRUMENTACIÓN DE OPTOMETRÍA



- Tabla de visualización de efectos
- En la encimera se puede colocar un optométrico, un queratómetro, una lámpara de hendidura y otros instrumentos.
- Peso máximo de carga: 75 kg
- Nota: el optometro de computadora es solo para visualización.
- Subir y bajar la mesa con un clic
- Mantenga presionado el interruptor para levantar con un clic
- Carrera máxima de elevación 190 mm.
- Tomas de interruptor
- Instrumentos como optometrías y lámparas de hendidura se pueden conectar directamente a los enchufes de la plataforma elevadora para encenderlos.
- Ruedas de alta resistencia
- Amortiguador y resistente al desgaste, la rotación de 360° es suave y sin obstáculos, con función de frenado.
- Tamaño de la mesa: 400\*480mm
- Peso de carga máximo: 75kg
- Altura de elevación de la mesa: 630-820mm